



บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด
ตารางการอบรม หลักสูตรการชั่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ 1. ภาคทฤษฎี ห้องอบรมบริษัท

วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	วิทยากร	สถานที่
วันแรก			
08.00 - 08.30 น.	- ลงทะเบียน		
08.30 - 09.00 น.	- ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการชั่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง		ห้องฝึกอบรม
09.00 - 10.30 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis		
10.30 - 10.45 น.	พักทานอาหารว่าง		
10.45 - 12.00 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis		ห้องฝึกอบรม
12.15 - 13.15 น.	พักรับประทานอาหาร		
13.00 - 14.00 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis		ห้องฝึกอบรม
14.00 - 15.30 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี What if Analysis		
15.30 - 15.45 น.	พักทานอาหารว่าง		
15.45 - 17.00 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี What if Analysis		ห้องฝึกอบรม
วันที่สอง			
08.00 - 08.30 น.	- ลงทะเบียน		
08.30 - 09.30 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี What if Analysis		ห้องฝึกอบรม
09.30 - 10.30 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)		
10.30 - 10.45 น.	พักทานอาหารว่าง		
10.45 - 12.00 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี Checklist		ห้องฝึกอบรม
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหาร		
13.00 - 13.30 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี Hazard Operability Study (Hazop)		ห้องฝึกอบรม
13.30 - 14.00 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี Fault Tree Analysis (FTA)		
14.00 - 14.30 น.	- การชั่งอันตรายด้วยวิธี Event Tree Analysis (ETA)		
14.30 - 15.30 น.	- การประเมินความเสี่ยง		
15.30 - 15.45 น.	พักทานอาหารว่าง		
15.45 - 17.00 น.	- การจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง		ห้องฝึกอบรม